BRENDA PREHAL

Fornleifaskráning vegna lagningar ljósleiðara í Hjaltadal og á Skaga.

Byggðasafn Skagfirðinga
Rannsóknaskýrslur
2021/244

Forsíðumynd: Horft til norðvesturs yfir hænsnakofa við Foss.

© Brenda Prehal/Byggðasafn Skagfirðinga
2021/244

Efnisyfirlit

Inngangur....4
Tilgangur fornleifaskráningar....4
Aðferðarfræði 5
Fornleifaskráning 7
Samantekt 64
Heimildaskrá 75
Hnitaskrá....78

Inngangur

Byggðasafn Skagfirðinga tók að sér skráningu vegna ljósleiðara í Hjaltadal og á Skaga að beiðni Vals Valssonar verkefnastjóra – Skagafjarðarveitna. Skráning á vettvangi fór fram dagana 24. 06 – 09.07.2021. Fyrirhuguð lagnaleið er um 34km að lengd í Hjaltadal og um 38km á Skaga. Alls voru 36 býli skoðuð. Vettvangsvinna, úrvinnsla og skýrsluskrif voru í höndum Brendu Prehal fornleifafræðings.

Verknúmer Minjastofnunar Íslands: 2696

Tilgangur fornleifaskráningar

Fornleifaskráning er forsenda þess að hægt sé að gera heildstætt mat á minjum og minjagildi og er undirstaða allrar minjavörslu og áætlunar um varðveislu og kynningu minja. Með markvissri heildarskráningu skapast grundvöllur til að fylgjast með minjastöðum, hvort þeir séu í hættu vegna skipulagsgerðar eða annarra framkvæmda og hvort náttúrulegar aðstæður geti spillt þeim á einhvern hátt.

Allar fornleifar eldri en 100 ára falla undir ákvæði Menningarminjalaga nr. 80 frá 29. júní 2012.[1] Fornleifar teljast, samkvæmt 3. gr. laganna „hvers kyns mannvistarleifar, á landi, í jörðu, í jökli, sjó eða vatni, sem menn hafa gert eða mannaverk eru á og eru 100 ára og eldri […]“

Um skráningu vegna skipulags og undirbúnings framkvæmda segir í 16. gr.: „Skráning fornleifa, húsa og mannvirkja skal fara fram áður en gengið er frá aðalskipulagi eða deiliskipulagi. Áður en deiliskipulag er afgreitt eða leyfi til framkvæmda eða rannsókna er gefið út skal skráning ætíð fara fram á vettvangi. […] Sá sem ber ábyrgð á skipulagsgerð í samræmi við skipulagslög skal standa straum af kostnaði við skráninguna. Ríkissjóður skal þó bera kostnað af fornleifaskráningu sem fram fer innan þjóðlendu nema um annað hafi verið samið. Skulu skipulagsyfirvöld hafa samráð við Minjastofnun Íslands um tilhögun skráningar eða endurskoðun á fyrri fornleifa-, húsa- og mannvirkjaskrám með hliðsjón af fyrirhuguðum breytingum á skipulagi […]

Í 24 gr. segir: „Ef fornminjar sem áður voru ókunnar finnast við framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur stöðva framkvæmd án tafar. Skal Minjastofnun Íslands láta framkvæma vettvangskönnun umsvifalaust svo skera megi úr um eðli og umfang fundarins. Stofnuninni er skylt að ákveða svo fljótt sem auðið er hvort verki megi fram halda og með hvaða skilmálum. Óheimilt er að halda framkvæmdum áfram nema með skriflegu leyfi Minjastofnunar Íslands.“ Þetta á að sjálfsögðu bæði við um minjar sem ekki eru sýnilegar á yfirborði en koma í ljós við jarðrask sem og minjar sem kunna að finnast eftir að fornleifaskráningu lýkur og skráningaraðilum hefur af einhverjum sökum yfirsést.

---

1 Lögin má í heild skoða á vefsíðu Alþingis: https://www.althingi.is/lagas/nuna/2012080.html

Aðferðarfræði

Í undirbúningi að vettvangsskráningu fornleifa er farið í gegnum ritheimildir svo sem fornbréfasafn, örnefnaskrár, jarðabækur og byggðasögurit auk þess sem talað er við staðkunnuga þar sem það er mögulegt. Vettvangsferðir felast í því að svæði eru gengin og minjar leitaðar uppi, þeim lýst og þær mældar upp og ljósmyndaðar. Þar sem mögulegt er eru loftmyndir notaðar til að greina minjar eða svæði þar sem líklegt er að minjar finnist.

Í skýrslunni fá allar staðsettar fornleifar nafn jarðarinnar sem þær tilheyra, auk sameiginlegs verkefnanúmers sem Minjastofnun Íslands úthlutar og hlaupandi númer. Til dæmis fær meint tóft í landi Reykir raðnúmerið 1 og framan við það er sett verkefnisnúmer Minjastofnunar [Reykir 2696-1]. Númerið er notað þegar vísað er til fornleifa í texta og á kortum. Í umfjöllun um einstaka minjar í skýrslunni er nafn jarðarinnar sem þær eru setti framan við númerið til aðgreiningar.

Lagt er mat á um hvaða tegund minja er að ræða, þ.e. híbýli manna, sjóhús o.s.frv., hversu vel þær eru varðveittar og í hve mikilli hættu þær eru af völdum utanaðkomandi áhrifa. Ástand minja og hættumat er gefið upp eftir skráningarstöðlum Minjastofnunar Íslands sem finna má á vef stofnunarinnar: www.minjastofnun.is. Hættumat í þessu tilfelli miðast við mögulega hættu af völdum fyrirliggjandi framkvæmda vegna lagningar ljósleiðara og hitaveitu í Hrútafirði og á Heggstaðanesi.

Við skráningu jarðstrengja eru skoðaðir 15m til beggja hliða út frá strenglögninni.

Minjarnar voru mældar upp á vettvangi með GPS tækjum sem gefa nákvæmni undir 1m í skekkju.

Yfirlitsmyndir er að finna aftast í skýrslunni, auk töflu þar sem allar helstu upplýsingar um einstakar minjar koma fram: Sérheiti ef um slíkt er að ræða, hlutverk, tegund, ástand, hættumat og hættuorsök, áætlaður aldur o.s.frv. Þá er staðsetning minja, þar sem hún er þekkt, gefin upp í töflunni í Ísnetshnitum (ISN93). Loftmyndir voru fengnar hjá verkkaupa.

Fornleifaskrá

Hjaltadalur



Mynd 1. Minjar 2696-1 -7.

Reykir 2696-1

Hlutverk: Híbýli

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta

Staðhættir

Samkvæmt Byggðasögu Skagafjarðar stóð gamli bærinn um 45m SA af búðarhúsinu á Reykjum (2011, bls. 109).

Lýsing

Engar fornleifar fundust við skráningu.

Aðrar upplýsingar

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir: „Hún [Ottaskemma] var frístandandi norðan við hlóðeldhúsið..." (1999, bls. 109).

Reykir 2696-2

Sérheiti: Ottaskemma

Hlutverk: Skemma

Tegund: Tóft

Hættumat: Hætta – um 13m sunnan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 25m suður af íbúðarhúsinu á Reykjum er tóft.

Mynd 2. 2696-2, horft til SV.

Lýsing

Tóftin er um 10m x 18,5m að utanmáli og liggur NV-SA. Inngangurinn er í austri. Hún er úr grjóti og torfi og er grasi og mosa gróin. Vesturveggurinn er úr sex röðum af grjóti með fjórum röðum af klömbruhnaus ofan á. Veggirnir eru mest um 1,9m á hæð og allt að 2m á breidd.

Aðrar upplýsingar

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir: „Ottaskemman…var frístandandi norðan við hlóðaeldhúsið en áfast norðan við hana var hesthús og smiðja þar nokkrum metrum norðan við" (2011, bls. 109).

Reykir 2696-3

Hlutverk: Hesthús

Tegund: Tóft

Hættumat: Hætta – um 9,5m sunnan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 18,5m suður af íbúðarhúsinu á Reykjum er tóft.

Mynd 3. 2696-3, horft til SV.

Lýsing

Tóftin er um 5,5m x 7m að utanmáli og liggur V-A. Inngangurinn er í austri. Veggir eru grasi og mosa grónir en sér í grjót í veggjum. Veggirnir eru hæstir um 90cm á hæð og um 2,5m á breidd.

Reykir 2696-4

Hlutverk: Smiðja

Tegund: Dæld

Hættumat: Mikil hætta – um 5m vestan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 35m NV af íbúðarhúsinu á Reykjum er dæld.

Lýsing

Dældin er um 3,5m í þvermál.

Mynd 4. 2696-4, horft til SV.

Aðrar upplýsingar

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir: „Ottaskemman…var frístandandi norðan við hlóðaeldhúsið en áfast norðan við hana var hesthús og smiðja þar nokkrum metrum norðan við“ (2011, bls. 109). Samkvæmt Byggðasögu Skagafjarðar (2011, bls. 109) og Ástvaldi Jóhannessyni bónda frá Reykjum er dældin leifar smiðjunnar (munnleg heimild: 24.06.21).

Reykir 2696-5

Hlutverk: Heimreið

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta – um 5m vestan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Samkvæmt túnakorti Reykja frá 1916 var heimreiðin suður af íbúðarhúsinu.

Lýsing

Ekkert sér eftir af gömlu heimreiðinni.

Reykir 2696-6

Hlutverk: Hlaða

Tegund: Tóft

Hættumat: Hætta – um 10,5m austan við fyrirhugaðalagnaleið

Staðhættir

Um 24m NV af íbúðarhúsinu á Reykjum er hlöðutóft.

Lýsing

Samkvæmt Ástvaldi Jóhannessyni bónda var þetta hlaðu (munnleg heimild: 24.06.21). Tóftin er úr grjóti og er grasi og mosa gróin. Hún liggur NV-SA. Tóftin er skemmd mót austri þar sem núverandi hlaða stendur.

Mynd 5. 2696-6, horft til NV.

Reykir 2696-7

Sérheiti: Þorsteinshús

Hlutverk: Fjárhús

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta

Staðhættir

Samkvæmt Ástvaldi Jóhannessyni bónda voru fjárhús undir núverandi hlöðu (munnleg heimild: 24.06.21).

Lýsing

Fjárhús eru horfin.

Reykir 2696-8

Hlutverk: Stöðull

Tegund: Steinlögn

Hættumat: Mikil hætta – 3,5m austan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 120m NV af íbúðarhúsinu á Reykjum og rétt vestan við heimreiðina er steinlögn.

Mynd 6. 2696-8.

Lýsing

Samkvæmt Ástvaldi Jóhannessyni bónda er steinlögnin undirstöður stöðuls sem þarna stóð (munnleg heimild: 24.06.21). Steinlögnin er um 3m x 3,5m að utanmáli og er illgreinanleg.

Reykir 2696-9

Hlutverk: Túnhreinsun

Tegund: Þúst

Hættumat: Hætta – um 6m vestan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 170m NV af íbúðarhúsinu á Reykjum er þúst með töluverðu grjóti.

Lýsing

Samkvæmt Ástvaldi Jóhannessyni bónda eru þetta minjar um túnahreinsun (munnleg heimild: 24.06.21).

Mynd 7. 2696-9, horft til NV.

Reykir 2696-10

Hlutverk: Óþekkt

Tegund: Tóft

Hættumat: Mikil hætta - minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 190m NV af íbúðarhúsinu á Reykjum er tóft.

Lýsing

Tóftin er illgreinanleg, um 4m x 7m að utanmáli og liggur NA-SV. Hún er grasi gróin en sér í grjót í veggjum. Veggirnir eru um 40cm á hæð.



Mynd 8. 2696-10.

Reykir 2696-11

Hlutverk: Óþekkt

Tegund: Steinlögn

Hættumat: Mikil hætta – um 5m vestan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 215m NV af íbúðarhúsinu á Reykjum, rétt austan við heimreiðina og beint suður af læk er steinlögn.

Lýsing

Steinlögnin er um 1,5m x 2m að utanmáli og liggur NV-SA.



Mynd 9. 2696-11.

Hvammur 2696-12

Hlutverk: Túngarður

Tegund: Garðlag

Hættumat: Mikil hætta - minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 140m vestur af íbúðarhúsinu í Hvammi er garðlag.

Lýsing

Garðlagið er úr grjóti og er vel greinanlegt. Það er um 460m langt, um 40cm hátt og um mest 1,5m á breidd. Garðlagið liggur NA-SV.

Mynd 10. 2696-12, horft til N.

Aðrar upplýsingar

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir: „Stefán Sigurgeirsson bóndi í Hvammi 1903-1935 hlóð grjótgarð um Hvammstún að 2/3 hlutum en hinn hlutann girti hann með skurðum og gaddavír. Er grjótgarðurinn að ofan að hluta, niður að sunnan og síðan út og niður meðfram eyrunum“ (2011, bls. 106).

Hvammur 2696-13

Hlutverk: Óþekkt

Tegund: Dæld

Hættumat: Hætta – um 13m austan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 1,4km NA af íbúðarhúsinu á Hvammi er dæld.

Lýsing

Dældin er um 2,5m x 8m að utanmáli, um 40cm djúp og liggur NA-SV.



Mynd 11. 2696-13.

Hrafnhóll 2696-14

Hlutverk: Rétt

Tegund: Hleðsla

Hættumat: Hætta – um 6,5m vestan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Samkvæmt Byggðasögu Skagafjarðar (2011, bls. 99) um 235m SA af fjárhúsinu á Hrafnhóli og um 20m vestan við Hjaltadalsveg er rétthleðsla.

Mynd 12. 2696-14, horft til NV.

Lýsing

Hleðslan er úr grjóti með torfi á og liggur NA-SV. Hún er um 8,5m x 15m að utanmáli. Veggirnir eru um 2m á breidd og um 80cm á hæð. Hleðslan er vel greinanleg en er grasi og mosa gróin.

Hrafnhóll 2696-15

Hlutverk: Heimreið

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta

Staðhættir

Samkvæmt túnakorti Hrafnhóls frá 1916 heimreiðin lá að líkindum á sama stað og núverandi heimreið.

Lýsing

Ekkert sér eftir af gömlu heimreiðinni en þarna er nú akvegur.

Múli 2696-16

Hlutverk: Óþekkt

Tegund: Þúst

Hættumat: Hætta – um 5,5m austan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 105m SA af íbúðarhúsinu á Múla er þúst.

Lýsing

Þústin er um 6m í þvermál, um 1m á hæð og grasi gróin.

Mynd 13. 2696-16, horft til N.

Hlíð 2696-17

Hlutverk: Heimreið

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta

Staðhættir

Samkvæmt túnakorti Hlíðar frá 1916 var heimreiðin austur af gamla torfbænum.

Lýsing

Ekkert sér eftir af gömlu heimreiðinni en þarna er nú slétt tún.

Hlíð 2696-18

Hlutverk: Útihús

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta

Staðhættir

Samkvæmt túnakorti Hlíðar frá 1916 var útihús SA af gamla torfbænum.

Lýsing

Engar minjar fundust við vettvangsskráningu.

Mynd 14. Minjar 2696-19-25.

Hof I 2696-19

Hlutverk: Bæjarhóll

Tegund: Hóll

Hættumat: Mikil hætta - Íbúðarhúsið stendur á gamla bæjarstæðinu og minjar geta leynst í jörðu þó þær séu horfnar af yfirborði.

Staðhættir

Íbúðarhúsið á Hofi I stendur á gamla bæjarstæðinu (Pálsson 2011 bls. 126, Zoëga 2012 bls. 22).

Lýsing

Engin leifar sáust á yfirborði.

Hof I 2696-20

Sérheiti: Hestasteinn, Blótsteinn

Hlutverk: Hestasteinn

Tegund: Náttúruminjar

Hættumat: Hætta – um 5,5m vestan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 20m suður af íbúðarhúsinu á Hofi er stór steinn.

Mynd 15. 2696-20 og 21, horft til NV.

Lýsing

Steinninn er um 1,55m x 2m að utanmáli og um 1,5m á hæð. Hvorki járnhringur né aðrar merkingar sáust.

Aðrar upplýinsgar

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir: „Hann [hestasteinninn] stóð sunnan við bæjarhornið á Hófi. Þegar bænum var rutt var steinninn látinn óhreyfður en hóllinn lækkaður svo að steinninn stóð á sléttu. Var síðan gerð að honum snidduhleðsla upp í sömu hæð og hann áður hafði haft upp úr jörð, um 130-140sm. Sterklegur járnhringur var festur í steininn sem notaður var sem hestasteinn, einn sá voldugasti er um getur. Hringurinn er nú horfinn" (2011, bls. 130).

Hof I 2696-21

Hlutverk: Kirkjugarður

Tegund: Heimild

Hættumat: Mikil hætta - minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Beint sunnan við íbúðarhúsið á Hofi I, á milli þess og Hestasteinsins [2696-20] er kirkjugarður.

Lýsing

Kirkjugarðurinn sést ekki á yfirborði en beinagrindur hafa að minnsta kosti komið tvívegis í ljós við framkvæmdir. Ekki er vitað um útmörk garðsins og stærð hans því ekki þekkt.

Aðrar upplýsingar

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir: „Í byrjun október 1955 var lagt til atlögu við gamla torfbæinn með jarðýtu og honum skóflað suður og vestur af brekkunni. Flettist þá ofan af nokkrum beinagrindum sem lágu þar í hólbrúninni…Sjötta gröfin með yfirbreiddri steinahleðslu var látin óhreyfð fáeina metra norðvestur af Hestasteinninn…Sumarið 1981 var grafið fyrir heimataug Hitaveitu Hjaltadals í íbúðarhúsin á Hófi I og Hofi II. Skurðurinn var þá lagður gegnum bæjarhólinn 3-4 metrum sunnan við íbúðarhúsið á Hofi I. Þá koma aftur í ljós beinagrindur…Löngu síðar voru bein í tveimur gröfum aldursgreind með C-14 kolefnisaðferð og gáfu þær rannsóknir til kynna að beinin væru frá miðri 13.öld“ (2011, bls. 129-130).

Hof I 2696-22

Hlutverk: Fjós

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta

Staðhættir

Samkvæmt Katrínu Gunnarsdóttur um 20m austur frá íbúðarhúsinu á Hofi var fjós (Gunnarsdóttir 2000-3, bls. 10).

Lýsing

Fjósið var rifið um 1979 (Gunnarsdóttir 2000-3, bls. 10).

Hof I 2696-23

Hlutverk: Hesthús

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta

Staðhættir

Hesthús stóð þar sem íbúðarhúsið á Hofi I stendur nú.

Lýsing

Horfin.

Hof I 2696-24

Hlutverk: Heimreið

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta

Staðhættir

Samkvæmt túnakorti Hofs frá 1916 lá heimreiðin lá að líkindum á sama stað og núverandi heimreið.

Lýsing

Ekkert sér eftir af gömlu heimreiðinni og þarna er nú akvegur.

Hof II 2696-25

Sérheiti: Krummasteinn

Hlutverk: Blótsteinn

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta

Staðhættir

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir: „Krummasteinninn á Hofi stóð uppi á efri brekkubrún, skammt vestan við íbúðarhúsið Hof II“ (2011, bls. 130).

Lýsing

Samkvæmt Byggðasögu Skagafjarðar (2011, bls. 130) var steinninn fluttur árið 1955 þegar bæjarhóllinn var hækkaður.

Aðrar upplýsingar

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir: „Honum var hvolft suður í lækjargil mikið haustið 1955 þegar hóllinn var lækkaður og gilið fyllt upp“ (2011, bls. 130).



Mynd 16. Minjar 2696-26-32.

Hólar 2696-26

Hlutverk: Óþekkt

Tegund: Niðurgröftur

Hættumat: Mikil hætta - minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 280m suður af Hóladómkirkju er niðurgröftur.

Lýsing

Niðurgröfturinn er um 50m langur og um 1m djúpur.

Hólar 2696-27

Hlutverk: Túngarður

Tegund: Garðlag

Hættumat: Hætta - um 9,5m austan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 270m suður af Hóladómkirkju er garðlag.

Lýsing

Garðlagið er um 65m langt og liggur V-A. Það er um 1,5m á breidd, um 90cm á hæð og grasi gróið. Samkvæmt túnakorti Hóla frá 1919 garðlagið leifar túngarðsins.

Mynd 17. 2696-27, horft til A.

Hólar 2696-28

Hlutverk: Leið

Tegund: Gata

Hættumat: Mikil hætta - minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 150m SV af Hóladómkirkju er gamall vegur.

Mynd 18. 2696-28, horft til A.

Lýsing

Vegurinn er um 155m langur og liggur N-S. Hann erum 5m á breidd, um 1m á hæð, og vel greinilegur.

Hólar 2696-29

Hlutverk: Fjárhús

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta

Staðhættir

Í túni, um 500m vestur af Hóladómkirkju og um 10m austur af fyrirhuguðri lagnaleið voru fjárhús.

Lýsing

Engin leifar sáust á yfirborði og þarna er nú slétt tún.

Aðrar upplýsingar

Árið 2000 skráði Katrín Gunnarsdóttir fjárhústóftina: „Lítið sést af fjárhúsum þessum, nema L-laga tóftarbrot 9m breidd og 14m langt veggjaþykkt um 3m og veggjahæð 0.2-0.3m, allt grasi gróið" (Gunnarsdóttir 2000-3, bls. 20).

Mynd 19. Minjar 2696-30-32.

Hólar 2696-30

Hlutverk: Óþekkt

Tegund: Niðurgröftur

Hættumat: Mikil hætta - minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 530m NV af Hóladómkirkju og um 105m sunnan við grunnskólann Hólum er niðurgröftur.

Lýsing

Niðurgröfturinn liggur V-A og er í tveimur hlutum sem hvor um sig eru 12m langir og um 1m djúpar.

Hólar 2696-31

Hlutverk: Óþekkt

Tegund: Garðlag

Hættumat: Mikil hætta - minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 545m NV af Hóladómkirkju og um 100m sunnan við grunnskólann Hólum er garðlag.

Lýsing

Garðlagið er illgreinanlegt, grasi gróið, um 150m langt.. Það er allt að 4,5m á breidd og um mest 80cm á hæð.

Hólar 2696-32

Hlutverk: Óþekkt

Tegund: Dæld

Hættumat: Mikil hætta – 2m austan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 560m NV af Hóladómkirkju og um 85m sunnan við Grunnskólann Hólum er dæld.

Lýsing

Dældin er um 1,5m x 2,5m að utanmáli og um 30cm djúp.



Mynd 20. Minjar 2696-33-36.

Efri-Ás 2696-33

Hættumat: Mikil hætta – 5m norðan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 20m austur af sumarbústaðnum Ásholt er gata.

Lýsing

Gatan byrjar um 20m austan við sumarbústaðinn og er greinanleg á um 380m löngum kafla. Hún liggur frá vestri til austur.

Mynd 21. 2696-33, horft til V.

Efri-Ás 2696-34

Hlutverk: Óþekkt

Tegund: Garðlag

Hættumat: Mikil hætta - minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 180m austur af sumarbústaðnum Ásholti er garðlag.

Lýsing

Garðlagið er illgreinanlegt, hrunið, um 40m að lengd, um 2m á breidd og um 30cm á hæð.



Mynd 22. 2696-34, horft til NV.

Efri-Ás 2696-35

Hlutverk: Óþekkt

Tegund: Garðlag

Hættumat: Mikil hætta - minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 165m austur af sumarbústað í Ásholt er garðlag.

Lýsing

Garðlagið liggur í boga, frá vestri til austurs efst í brekkunni en síðan til suðurs. Það er greinilegt á um 40m kafla og er um 1,5m á breidd og mesta hæð er 70 cm. Garðlagið er grasi og mosa gróið og greinilegast nyrst.

Mynd 23. 2696-35, horft til SA.

Aðrar upplýsingar

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir: „Þar er greinilega fornbýli með nokkrum mjög fornlegum tóftarbrotum kringdum túngarði sem rekja má nánast óslitið allt umhvervis" (2011, bls. 264).

Efri-Ás 2696-36

Tegund: Hleðsla

Hættumat: Mikil hætta – 2,5m norðan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 100m SA af sumarbústaðnum Ásholti er hleðsla.

Mynd 24. 2696-36, horft til SA.

Lýsing

Hleðslan er úr torfi. Hún er um 50cm á hæð, allt að 2,5m á breidd og grasi og mosa gróin.

Efri-Ás 2696-37

Hlutverk: Stekkur

Tegund: Tóft

Hættumat: Hætta – um 11m norðan við fyrirhuguða línu

Staðhættir

Um 155m NV af sumarhúsinu á Sjónarhóli, rétt austan við akveg og um 660m NV af íbúðarhúsinu á Efra-Ási er tóft.

Mynd 25. 2696-37, horft til V.

Lýsing

Tóftin er úr grjóti, um 6m x 11,5m að utanmáli og grasi gróin. Hún liggur N-S með kró í norðurhlutanum sem er hlíðið í norðvestri og rétt í suðurhlutanum sem er hlíðið í suðvestri. Veggirnir eru um 40cm á hæð og allt að 2,5m á breidd.

Neðri-Ás 2696-38

Hlutverk: Óþekkt, náttúrulegt, kuml?

Tegund: Þúst

Hættumat: Mikil hætta - minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 620m NV af sumarhúsinu á Sjónarhóli, um 980m SV af íbúðarhúsinu á Neðra-Ási III efst á hól er þúst.

Mynd 26. 2696-38, horft til N.

Lýsing

Þústin er um 1 x 2m að utanmáli. Hún er líklega náttúruleg en staðsetning af þessu tagi er algeng fyrir kuml.

Neðri-Ás 2696-39

Sérheiti: Gerði

Hlutverk: Fjárhús

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta

Staðhættir

Samkvæmt Byggðasögu Skagafjarðar (2011, bls.281) voru fjárhús, nefnd Gerði, þar sem íbúðarhúsið á Neðra-Ási II stendur nú.

Lýsing

Gerðishúsin eru horfin.



Mynd 27. Minjar 2696-40-44.

Kálfsstaðir 2696-40

Hlutverk: Híbýli

Tegund: Heimild

Hættumat: Mikil hætta – Íbúðarhúsið stendur á gamla bæjarstæðinu og minjar geta leynst í jörðu þó þær séu horfnar af yfirborði.

Staðhættir

Samkvæmt Byggðasögu Skagafjarðar var gamli bærinn rétt norðan við og undir núverandi íbúðarhúsi á Kálfsstöðum (2011, bls. 86).

Lýsing

Engin leifar sáust á yfirborði en minjar geta leynst í jörðu.

Kálfsstaðir 2696-41

Hlutverk: Öskuhaugur

Tegund: Heimild

Hættumat: Mikil hætta - minjar eru í lagnaleið og geta leynst í jörðu þó þær séu horfnar af yfirboði

Staðhættir

Samkvæmt Sigurjóni Páli Ísakssyni (2008, bls. 163) og Byggðasögu Skagafjarðar (2011, bls. 86) var stór öskuhaugur rétt norðvestur af íbúðarhúsinu á Kálfsstöðum.

Lýsing

Engin leifar sáust á yfirborði en minjar er líklega undir jörðinni. Teikningin er byggð á teikningu Sigurjóns Páls Ísakssonar (2008, bls. 165).

Kálfsstaðir 2696-42

Hlutverk: Heimreið

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta

Staðhættir

Samkvæmt túnakorti Kálfsstaða frá 1917 var heimreiðin rétt vestur af gamla bænum.

Lýsing

Engin leifar sáust á yfirborði en þarna er nú slétt tún.

Kálfsstaðir 2696-43

Sérheiti: Smiðjutóft

Hlutverk: Smiðja

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta

Staðhættir

Um 35m NV af íbúðarhúsinu á Kálfsstöðum og um 2m sunnan við fyrirhugaða lagnaleið var smiðjutóft.

Lýsing

Tóftin er horfin vegna framkvæmda

Aðrar upplýsingar

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir: „Á lækjarbakka 30-40m norðan við íbúðarhúsið var tóftarbrot sem kallað var Smiðjutóft. Þar stóð smiðja fram undir aldamótin 1900“ (2011, bls. 86).



Mynd 28. 2696- 46-52.

Kjarvalsstaðir 2696-46

Hlutverk: Óþekkt

Tegund: Tóft

Hættumat: Mikil hætta - minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 275m SV af íbúðarhúsinu á Kjarvalsstöðum er tóft.

Lýsing

Tóftin er um 3,5m x 7m að utanmáli og er illgreinanleg. Hún liggur N-S og inngangurinn er í norðri. Veggir eru hrundir, um 1,5m á breidd og 40cm á hæð.



Mynd 29. 2696-46.

Kjarvalsstaðir 2696-47

Hlutverk: Fjárhús, rétt

Tegund: Tóft, hleðsla

Hættumat: Mikil hætta – 5m norðan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 220m suður af íbúðarhúsinu á Kjarvalsstöðum er fjárhústóft og og sambyggð rétt.

Mynd 30. 2696-47, horft til NV.



Mynd 31. 2696-47.

Lýsing

Fjárhústóftin er til austurs og eru veggir hennar að mestu grasi og mosa grónir. Hún liggur NV-SA og er um 8 x 11m að utanmáli. Veggirnir eru allt að 2m á breidd og um 40cm á hæð. Norðurhlutinn er heillegri en suðurhlutinn. Garðinn er um 6m langur, 1m á breidd og steypt ofan á suðurenda hanns. Vestan við fjárhústóftina er grjóthlaðin rétt. Hún er 12m x 14m að utanmáli. Suðurhluti réttarinnar er grasi gróinn. Vesturhlutinn er úr fjórum röðum af grjóti sem standa sæmilega en norðurhlutinn er hruninn. Hleðslan er allt að 2m á breidd og allt að 1m á hæð.

Aðrar upplýsingar

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir: „Efst í túni eru rústir af gömlu sauðahúsi og þar hjá allstór grjóthlaðin rétt” (2011, bls. 77).

Kjarvalsstaðir 2696-48

Hlutverk: Fjárhús?

Tegund: Steinlögn

Hættumat: Mikil hætta - minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 210m suður af íbúðarhúsinu á Kjarvalsstöðum á hrygg við lækinn er steinlögn.

Mynd 32. 2696-48, horft til NV.

Lýsing

Steinlögn er um 4m x 6,5m að utanmáli.

Kjarvalsstaðir 2696-49

Sérheiti: Sauðhús

Hlutverk: Fjárhús

Tegund: Hleðsla

Hættumat: Hætta – um 10m austan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 185m suður af íbúðarhúsinu á Kjarvalsstöðum er hleðsla.



Mynd 33. 2696-49.

Lýsing

Lítið sést eftir af tóftinni nema grunnurinn og austurvegur. Hleðslan er um 7 x 8m að utanmáli og liggur N-S. Austurveggurinn er úr grjóti, um 2m á breidd, um 40cm á hæð og grasi gróinn. Garðinn er ill greinanlegur.

Aðrar upplýsingar

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir: „Syðst í túni eru fjárhúsin en upp af þeim, efst í túninu, eru tóftir af Sauðhúsinu og fjárrétt sem þar var byggð upp við sundið" (2011, bls. 80).

Kjarvalsstaðir 2696-50

Hlutverk: Fjárhús, hlaða

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta

Staðhættir

Um 130m suður af íbúðarhúsinu á Kjarvalsstöðum ofan á svonefndum Háahóli voru fjárhús og hlaða.

Lýsing

Húsin eru horfin og engin merki sáust um þau á yfirborði.

Aðrar upplýsingar

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir: „Hesthúskofi stóð fyrrum nokkru utar, út undir hólenda við Sauðhússundið, en litlu austar er Háihóll. Þar voru fjárhús og hlaða en Hallgrímur setti síðar timburþil á hlöðuna og gerði að vélaskemmu" (2011, bls. 77).

Kjarvalsstaðir 2696-51

Hlutverk: Bæjarhóll

Tegund: Hóll

Hættumat: Hætta – um 5,5m vestan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Gamli bæjarhóllinn er um 55m suður af íbúðarhúsinu á Kjarvalsstöðum.

Lýsing

Bæjarhóllinn er stór og grasi gróinn. Hann er um 30m x 40m að utanmáli.



Mynd 34. 2696-51, horft til SV.

Aðrar upplýsingar

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir: „Gamli bærinn. Timburhúsið á Kjarvalsstöðum var byggt 1908, bærinn þá færður um set 20 metra utar og neðar á hólinn" (2011, bls. 80).

Kjarvalsstaðir 2696-52

Hlutverk: Heimreið

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta

Staðhættir

Samkvæmt túnakorti Kjarvalsstaða frá 1916 var heimreiðin rétt austan við gamla bæinn.

Lýsing

Engin leifar sáust á yfirborði en þarna er nú slétt tún.

Kjarvalsstaðir 2696-53

Hlutverk: Leið

Tegund: Gata

Hættumat: Mikil hætta - minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 230m SV af íbúðarhúsinu á Kjarvalsstöðum og suður af túninu er gata.

Mynd 35. 2696-53, horft til SA.

Lýsing

Gatan er um 4m á breidd, um 60cm á hæð og liggur NV-SA. Hún er um 90m löng.

Kjarvalsstaðir 2696-54

Tegund: Gata

Hættumat: Mikil hætta - minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 460m SV af íbúðarhúsinu á Kjarvalsstöðum og 360m norðaustur af íbúðarhúsinu á Nautabúi er gata.

Mynd 36. 2696-54, horft til N.

Lýsing

Gatan er vel greinanleg en grasi og mosa gróin. Hún er um 335m löng á milli Nautabús og Kjarvalsstaða, liggur NV-SA og mætir leið [2696-55] í NV. Gatan var að hluta mæld á vettvangi og að hluta teiknuð af loftmynd.

Kjarvalsstaðir 2696-55

Hlutverk: Leið

Tegund: Gata

Hættumat: Mikil hætta - minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 155m austur of íbúðarhúsinu á Nautabúi austan við Nautabúsá er gata.

Mynd 37. 2696-55, horft til N.

Lýsing

Gatan liggur N-S meðfram austanverðri Nautabúsá og er um 1,8km löng. Hún er vel greinanleg, grasi gróin og fóðruð með steinum. Gatan var að hluta mæld á vettvangi og að hluta teiknuð af loftmynd.

Kjarvalsstaðir 2696-56

Hlutverk: Óþekkt

Tegund: Hleðsla

Hættumat: Mikil hætta – 5m sunnan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 290m NV af íbúðarhúsinu á Nautabúi er hleðsla.

Lýsing

Hleðslan er úr grjóti. Hún er V-laga og snýr opnunin mót norðvestri. Hún er 7x 8,5m að utanmáli, um 40cm á hæð, og að hluta mosa gróin. Tvær dældir eru í norðvesturhorninu. Stærri dældin er um 1m x 3m að utanmáli, um 50cm djúp, og liggur N-S. Hin dældin er um 1m x 1,5m að utanmáli, um 50cm djúp.



Mynd 38. 2696-56.

Mynd 39. 2696-56, horft til SV.

Skúfsstaðir 2696-60

Hlutverk: Bæjarhóll

Tegund: Hóll

Hættumat: Mikil hætta – 4m sunnan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Gamli bæjarhóllinn á Skúfsstöðum er um 20 norður af íbúðarhúsinu.

Lýsing

Bæjarhóllinn er grasi gróinn og illgreinanlegur. Hann er um 40 x 50m að utanmáli.

Mynd 40. 2696-60, horft til SA.

Aðrar upplýsingar

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir: „Torfbærinn á Skúfsstöðum stóð á lágum hóli, skammt út og niður frá íbúðarhúsinu“ (2011, bls. 58).

Skúfsstaðir 2696-61

Hlutverk: Heimreið

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta

Staðhættir

Samkvæmt túnakorti Skúfsstaða frá 1916 var heimreið rétt norðan við gamla bæinn.

Lýsing

Ekkert sér eftir af gömlu heimreiðinni en þarna er nú slétt tún.

Garðakot 2696-62

Sérheiti: Bóndi, Neðri-Bóndi, Djákninn

Hlutverk: Steinn

Tegund: Náttúruminjar

Hættumat: Engin hætta – um 14m sunnan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 400m NV af íbúðarhúsinu á Garðakoti, rétt austan við Hólaveg er stór steinn.

Mynd 41. 2696-62, horft til NV.

Lýsing

Steinninn er um 3m í þvermál og um 1,8m á hæð.

Aðrar upplýsingar

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir „Steinninn Bóndi er rétt austan við veginn, aðeins sunnar en á móti heimreiðinni. Honum mun hafa verið þokað til við vegagerðina um 1960. Börn Jóns Kristvinssonar kölluðu hann reyndar Djáknann og söfnuður hans var margir smærri steinar sem liggja umhverfis” (2011, bls. 52).

Garðakot 2696-63

Hlutverk: Heybandsgata

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta

Staðhættir

Samkvæmt Byggðasögu Skagafjarðar lá gömul heybandsgata, rétt austan við Hólaveg, um 385m norður af íbúðarhúsinu í Garðakoti.

Lýsing

Heybandsgatan er horfin seinni tíma vegslóða.

Aðrar upplýsingar

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir „Vegarslóð liggur niður frá bænum og fylgir að nokkru gömlu heybandsgötunni neðan úr Köldumýri" (2011, bls. 54).

Garðakot 2696-64

Hlutverk: Heimreið

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta

Staðhættir

Samkvæmt túnakorti Garðakots frá 1916 var heimreið rétt norðan við gamla bæinn.

Lýsing

Ekkert sér eftir af gömlu heimreiðinni en þarna er nú akvegur.

Garðakot 2696-65

Hlutverk: Fjárhús

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta

Staðhættir

Samkvæmt Byggðasögu Skagafjarðar (2011, bls. 51) og túnakorti Garðakots frá 1916 voru fjárhús þar sem hesthúsin eru.

Lýsing

Fjárhúsin eru horfin.

Aðrar upplýsingar

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir „Hesthús var byggt 2005 á stæði gamalla fjárhúsa norðan við heimreiðina, 140m^2" (2011, bls. 51).



Mynd 42. Minjar 2696-66-67.

Viðvík 2696-66

Sérheiti: Hólakot

Hlutverk: Óþekkt

Tegund: Tóft

Hættumat: Hætta – um 8m norðan við fyrirhugaða lagnaleið

Mynd 43. 2696-66, horft til NV:

Staðhættir

Hólakot er eyðibýli í landi Viðvíkur. Býlið liggur norðan við veginn heim að Hólum ofan við svonefnt Hólakotssund, rúma 700m suðaustur af bæjarhúsum í Viðvík.

Lýsing

Tóftin er um 6m í þvermál og 1,2m djúp. Hún er grasi og mosa gróin. Veggir eru allt að 2,5m að breidd og um 30cm á hæð.

Vivík 2696-67

Sérheiti: Hólakot

Hlutverk: Túngarður

Tegund: Garðlag

Hættumat: Mikil hætta – 4,5m norðan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Hólakot er eyðibýli í landi Viðvíkur. Býlið liggur norðan við veginn heim að Hólum ofan við svonefnt Hólakotssund, rúma 700m suðaustur af bæjarhúsum í Viðvík. **Lýsing**

Mynd 44. 2696-67, horft til N.

Garðlagið er kringum eyðibýlið Hólakot og er grasi og mosa gróið. Það er um 270m langt. Norðausturhlutinn er horfinn. Veggirnir eru um 50cm á hæð og allt að 3m á breidd.

Aðrar upplýsingar

Í skýrslu BSK 2009-94 segir „Annar skurðurinn var tekinn í norðanverðan túngarðinn. Í ljós komu a.m.k. tvö byggingaskeið í garðinum. Svo virðist sem að garðurinn hafi verið að hluta hruninn um það leyti sem 1104 gjóskan féll. Mögulegt er að garðurinn hafi verið endurhlaðinn en engin gjóska fannst ofan á garðinum sjálfum og engin merki voru um 1104 gjóskuna í torfi. Neðri hluti garðsins var hlaðinn úr torfi sem í voru slitrur af fínni svartri gjósku. Gjóskan kann að vera úr Vatnajöki og er talið að hún hafi fallið um 1000 e.Kr." (2009, bls. 6).

Viðvík 2696-68

Hlutverk: Leið

Tegund: Gata

Hættumat: Mikil hætta - minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Gömul gata er um 500m suður af íbúðarhúsinu í Viðvík.

Lýsing

Gatan er vel greinanleg og grasi og mosa gróin. Hún er um 160m löng og liggur N-S.

Mynd 45. 2696-68, horft til S.

Viðvík 2696-69

Hlutverk: Útihús

Tegund: Heimild

Hættumat: Mikil hætta - minjar eru í lagnaleið og geta leynst í jörðu þó þær séu horfnar af yfirboði

Staðhættir

Samkvæmt túnakorti Viðvíkur frá 1916 voru tvenn útihús þar sem íbúðarhúsið stendur nú.

Lýsing

Húsin eru horfin.

Viðvík 2696-70

Hlutverk: Útihús

Tegund: Heimild

Hættumat: Mikil hætta - minjar eru í lagnaleið og geta leynst í jörðu þó þær séu horfnar af yfirboði

Staðhættir

Samkvæmt túnakorti Viðvíkur frá 1916 voru tvenn útihús þar sem íbúðarhúsið stendur nú.

Lýsing

Horfin vegna framkvæmda.

Viðvík 2696-71

Hlutverk: Óþekkt

Tegund: Þúst

Hættumat: Mikil hætta – 1,5m vestan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 170m suður af íbúðarhúsinu í Viðvík er þúst.

Lýsing

Grjót er í þústinni sem er um 10 x 20m að utanmáli og grasi gróin.

Skaginn



Mynd 46. 2696-73-77.

Keta 2696-73

Hlutverk: Bæjarhóll

Tegund: Hóll

Hættumat: Mikil hætta - minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Samkvæmt túnakorti Ketu frá 1918 og Byggðasögu Skagafjarðar (1999, bls. 66) gamla bærinn var þar sem er núverandi íbúðarhúsið.

Mynd 47. 2696-73, horft til V.

Lýsing

Bæjarhóllinn er sýnilegur norður af íbúðarhúsinu og er ógreinanlegur sunnan við íbúðarhúsið. Hann er um 30m x 45m að utanmáli og grasi gróinn.

Keta 2696-74

Hlutverk: Óþekkt

Tegund: Tóft

Hættumat: Hætta – um 7m vestan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 60m norður af íbúðarhúsinu á Ketu er tóft.

Lýsing

Tóftin er úr torfi. Hún er um 2,5 x 4m að utanmáli. Veggirnir eru um 30cm á breidd og um 50cm á hæð. Austur langveggur og hluti af suðurvegg eru horfnir.

Mynd 48. 2696-74, horft til A.

Keta 2696-75

Hlutverk: Óþekkt

Tegund: Steinlögn

Hættumat: Mikil hætta - minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 65m norður af íbúðarhúsinu á Ketu er steinlögn.

Lýsing

Steinlögn er illgreinanleg,um 7 x 9m að utanmáli og virðist manngerð.



Mynd 49. 2696-74-75.

Keta 2696-76

Hlutverk: Framræsla

Tegund: Niðurgröftur

Hættumat: Mikil hætta - minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 30m austur af íbúðarhúsinu á Ketu er handgrafinn skurður.

Lýsing

Skurðurinn er um 65m langur, um 45cm á breidd.

Mynd 50. 2696-76, horft til V.

Keta 2696-77

Hlutverk: Túngarður?

Tegund: Garðlag

Hættumat: Hætta – um 13m vestan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 135m suður af íbúðarhúsinu á Ketu er garðlag.

Lýsing

Garðlagið er grjóthlaðið, um 40m langt og liggur NA-SV.

Mynd 51. 2696-77, horft til SV.



Mynd 52. Minjar 2696-78-89.

Kleif 2696-78

Hættumat: Mikil hætta - minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 180m suður af íbúðarhúsinu á Kleif er gata.

Lýsing

Gatan er um 475m löng, vel greinanleg og grasi gróin. Hún byrjar við Kleifargerði, fer NV eftir Kleifarkambi og í gegnum Kambsgil og þaðan áfram til norðvesturs. Í götunni eru nokkrir ræsi úr grjóti.

Mynd 53. 2696-78, horft til NV.

Aðrar upplýsingar

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir „Kambur heitir brekkan beint upp af bæjarstæðinu og var þar gamli vegurinn í sneiðingi upp á brúnina" (1999, bls. 80).

Mynd 54. Ræsi undir götunni [2696-78].

Kleif 2696-81

Hlutverk: Náma

Tegund: Niðurgröftur

Hættumat: Hætta – um 10m norðan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 245m SV af íbúðarhúsinu á Kleif 2m norðan við veginn [2696-78] er náma.

Mynd 55. 2696-81, horft til V.

Lýsing

Samkvæmt Jónasi Línndal Jónssyni ábúandi á Kleif var náman notað fyrir efni vegum (munnleg heimild: 05.07.21). Hún er grasi gróin, um 4m x7m að utanmáli og liggur V-A meðfram veginn [2696-78].

Kleif 2696-83

Hlutverk: Hemreið

Tegund: Gata

Hættumat: Mikil hætta - minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Vestan við Kleifargerði, um 60m SV af íbúðarhúsinu á Kleif er gamall heimreið.



Mynd 56. 2696-83, horft til S.

Lýsing

Gatan er um 150m löng, liggur N-S og er grasi gróin. Í götunni eru nokkrir ræsi úr grjóti.

Kleif 2696-85

Hlutverk: Álagablettur

Tegund: Hóll

Hættumat: Mikil hætta – minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Samkvæmt Jónasi Líndal Jónssyni (munnleg heimild: 05.07.21) um 115m suður af íbúðarhúsinu á Kleif er hóll sem er álagablettur.

Mynd 57. 2696-85, horft til S.

Lýsing

Hóllinn er um 6,5m x 9,5m að utanmáli og grasi gróinn. Óvíst er hvort hóllinn sé náttúrulegur eða manngerður.

Kleif 2696-86

Hlutverk: Túngarður

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta

Staðhættir

U 100m suður af íbúðarhúsinu á Kleif var túngarður.

Lýsing

Túngarðurinn sást ekki á yfirborði við vettvangsskráningu.

Kleif 2696-87

Hlutverk: Fjárhús

Tegund: Dæld

Hættumat: Mikil hætta – minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 55m suður af íbúðarhúsinu á Kleif er dæld, leifar af fjárhúsinu sem þarna stóð.

Lýsing

Dældin er um 6,5m x 7,5m að utanmáli og grasi gróin.

Aðrar Upplýsingar

Samkvæmt Jónasi Líndal Jónssyni (munnleg heimild: 05.07.21) og túnakorti Kleifa frá 1918 stóðu þarna fjárhús.

Kleif 2696-89

Hlutverk: Óþekkt

Tegund: Dæld

Hættumat: Mikil hætta – 4m sunnan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 205m suður af íbúðarhúsinu á Kleif er dæld.

Lýsing

Dældin er 3m x 4m að utanmáli og grasi gróin. Girðing fer yfir dældina.

Mynd 58. 2696-89, horft til SV.

Hvalnes 2696-90

Hlutverk: Bæjarhóll

Tegund: Hóll

Hættumat: Hætta – um 8m austan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 200m norður af íbúðarhúsinu á Hvalnesi er gamli bæjarhóllinn.

Lýsing

Mynd 59. 2696-90, horft til N.

Bæjarhóllinn er um 45m í þvermál, vel greinanlegur og grasi gróinn. Búið er að slétta hann og engar minjar eru sjáanlegar á yfirborði.

Borgarlækur 2696-91

Hlutverk: Óþekkt, brunnur?

Tegund: Niðurgröftur

Hættumat: Hætta – um 12m austan við fyrirhugaða línu

Staðhættir

Um 190m norður af íbúðarhúsinu á Bergskála er niðurgröftur.

Lýsing

Niðurgröfturinn er um 2m að utanmáli, um 80cm djúp og grasi og mosa gróinn. Hann hefði getað verið brunnur.

Borgarlækur 2696-92

Hlutverk: Útihús

Tegund: Tóft

Hættumat: Mikil hætta – minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 160m norður af íbúðarhúsinu á Bergskála er tóft.

Lýsing

Tóftin er vel greinanleg og grasi gróin. Hún er um 17 x 19m að utanmáli og liggur N-S. Tóftin er úr grjóti, torfi og steinsteypu. Tóftin er skipt í fjögur hús. Vestast er fjárhús með grjóthlöðnum garða með steyptri plötu. Garðinn er rúmlega 15m langur, 80cm breiður og allt að 60cm hár. Veggir eru allt að 2,5m að breidd og allt að 70cm á hæð. Veggir austasta hússins eru steinsteyptir. er úr steinsteypu og eru um 50cm á breidd.



Mynd 60. 2696-92.

Mynd 61. 2696-92, horft til NV.

Borgarlækur 2696-94

Hlutverk: Leið

Tegund: Gata

Hættumat: Mikil hætta – minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 850m suður af íbúðarhúsinu á Hvalnesi er gata.

Lýsing

Í skýrslu BSK 2017-170 segir „Gata liggur meðfram sjávarbakkanum í landi Hvalness og Borgarlækjar. Frá merkjum við Hvalnes liggur hún til SSV í átt heim að íbúðarhúsinu á Bergskála. Sá hluti sem er í Borgarlækjarlandi er um 320m" (2017, bls. 98).

Aðrar upplýsingar

Gatan [1803-173] hefur áður verið skráð í BSK 2017-170 eftir Bryndísi Zoëga.

Selnes 2696-93

Hlutverk: Leið

Tegund: Gata

Hættumat: Hætta – um 5,5m vestan við fyrirhugaða línu

Staðhættir

Um 70m NV af íbúðarhúsinu á Selnesi er gömul gata.

Lýsing

Gatan er vel greinanleg, um 230m löng og liggur NV-SA meðfram brekku til suðurs.



Mynd 62. 2696-93.

Hóll 2696-95

Hlutverk: Beðaslétta

Tegund: Jarðrækt

Hættumat: Hætta – um 6,5m sunnan við fyrirhugaða línu

Staðhættir

Um 35m austur af íbúðarhúsinu á Hóli er beðasléttur.

Mynd 63. 2696-95, horft til A.

Lýsing

Beðasléttturnar eru vel greinanlegar og ná yfirum 6300m^2.

Hvammkot 2696-97

Hlutverk: Mógröf

Tegund: Náma

Hættumat: Hætta – um 15m austan við fyrirhugaða línu

Staðhættir

Um 325m NV af íbúðarhúsinu á Hvammkoti er mógröf.

Lýsing

Mótekjusvæðið er um 966m² og liggur NV-SA.

Mynd 64. 2696-97, horft til A.

Hvammkot 2696-98

Hlutverk: Bæjarhóll

Tegund: Híbýli

Hættumat: Mikil hætta – um 1m austan við fyrirhugaða línu

Staðhættir

Gamli bæjarhóllinn í Hvammkoti er um 35m SA af íbúðarhúsinu.

Lýsing

Bæjarhóllinn er illgreinanlegur, grasi gróin og um 35m x 45m að utanmáli. Búið er að slétta úr honum og engar minjar sýnilegar á yfirborði.

Mynd 65. 2696-98, horft til NV.

Hvammkot 2696-99

Hlutverk: Heimreið

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta

Staðhættir

Samkvæmt túnakorti Hvammkots frá 1918 var heimreiðin rétt vestan við gamla bæinn.

Lýsing

Ekkert sér eftir af gömlu heimreiðinni og þarna er nú slétt tún

Foss 2696-100

Sérheiti: Stóraþúfa

Hlutverk: Álagablettur

Tegund: Þúfa, steinn

Hættumat: Mikil hætta – minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 45m austur af íbúðarhúsinu á Fossi er þúfa umhverfis stóran stein sem nefnist Stóraþúfa.

Mynd 66. 2696-100, horft til A.

Lýsing

Stóraþúfa er um 2m x 2,5m að utanmáli.

Aðrar upplýsingar

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir: „ Um 35m neðan við íbúðarhúsið er stór þúfa, gróin um stein og heitir Stóraþúfa. Því var trúað að þar byggi huldufólk og var hún aldrei slegin og beist ekki að heldur" (1999, bls. 121).

Foss 2696-101

Hlutverk: Skemma

Tegund: Heimild

Hættumat: Mikil hætta – Íbúðarhúsið stendur á gamla bæjarstæðinu og minjar geta leynst í jörðu þó þær séu horfnar af yfirborði.

Staðhættir

Samkvæmt túnakorti Foss frá 1918 var skemma þar sem íbúðarhúsið stendur.

Lýsing

Skemman er horfin.

Foss 2696-102

Hlutverk: Hænsnakofi

Tegund: Tóft

Hættumat: Hætta – um 10m norðan við fyrirhugaða línu

Mynd 67. 2696-102, horft til NV.

Staðhættir

Um 2m norður af íbúðarhúsinu á Fossi er hænsnakofatóft.

Lýsing

Tóftin er vel greinanleg og er grasi og mosa gróin en hleðslur sjást greinilega og standa þokkalega vel. Hún er um 5m x 7m að utanmáli. Vesturveggurinn er úr grjóti og um 2m á breidd um 1,2m á hæð. Norðurveggurinn er úr grjóti og torfi, allt að 2,8m á breidd og um 1,5m á hæð. Torfhleðslan er úr streng.

Gauksstaðir 2696-103

Hlutverk: Mógröf

Tegund: Náma

Hættumat: Mikil hætta – minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 950m SV af íbúðarhúsinu á Gauksstöðum og vestan við Gauksstaðaá eru mógrafir.

Mynd 68. 2696-103, horft til A.

Lýsing

Mógrafirnar eru þrjár. Stærsta og nyrsta gröfin er um 20 x 30m að utanmáli. Minnsta og syðsta svæðið er 6 x 8,5m að utanmáli og mið gröfin er 8,5m x 30m að utanmáli.

Skefilsstaðir 2696-104

Hlutverk: Óþekkt

Tegund: Hleðsla

Hættumat: Mikil hætta – minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 130m SA af íbúðarhúsinu á Skefilsstöðum er hleðsla.

Mynd 69. 2696-104, horft til S.

Lýsing

Hleðslan er úr grjóti, liggur V-A og hefur hlið snúið til austurs. Hún er grasi og mosa gróin og en sér í grjóthleðslur í veggjum sem er um 1,5m á breidd og um metri á hæð.

Bakkakot 2696-106

Hlutverk: Óþekkt

Tegund: Tóft

Hættumat: Mikil hætta – minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 685m SA af íbúðarhúsinu á Skefilsstöðum á hól rétt vestan við Skagaveginn er tóft.

Lýsing

Tóftin er um 5,5m x 9m að utanmáli og er grasi og mosa gróin. Veggirnir eru allt að 2,5m á breidd og um 70cm á hæð. Hún skiptist að líkindum í tvö hólf og hefur inngangur verið úr austri.

Bakkakot 2696-107

Hlutverk: Óþekkt

Tegund: Garðlag

Hættumat: Hætta – um 10m vestan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 665m SA af íbúðarhúsinu á Skefilsstöðum á hól rétt vestan við Skagaveginn og um 4m vestan við tóft [2696-106] er garðlag.

Lýsing

Garðlagið er um 62m langt, um 1,5m á breidd og um 90cm á hæð. Það er grasi og mosa gróið og liggur nokkurn vegin N-S.

Mynd 70. Minjar 2696-106-107.

Þorbjargarstaðir 2696-108

Hlutverk: Leið

Tegund: Gata

Hættumat: Mikil hætta – minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Rúmlega 400m suðaustur frá íbúðarhúsinu á Þorbjargarstöðum er gömul gata sem liggur niður í átt að Laxá.

Lýsing

Gatan er um 90m löng og liggur NV-SA.

Mynd 71. 2696-108, horft til A.

Þorbjargarstaðir 2696-109

Hlutverk: Óþekkt

Tegund: Tóft

Hættumat: Mikil hætta – minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 840m suður af íbúðarhúsinu á Þorbjargarstöðum og um 825m NV af íbúðarhúsinu á Hvammi er tóft.

Mynd 72. 2696-109, horft til A.

Lýsing

Tóftin er grasi og mosa gróin. Hún er um 7 x 7,5m að utanmáli og veggir eru um 40cm á hæð og um 1m á breidd.

Mynd 73. Minjar 108, 110-112.

Mynd 74. 2696-110, horft til NA.

Sævarland 2696-110

Hlutverk: Áveitugarður

Tegund: Garðlag

Hættumat: Mikil hætta – minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 110m vestur af íbúðarhúsinu á Sævarlandi og um 3m austan við Sílá er garðlag.

Lýsing

Garðlagið er um 35m langt, um 50cm á breidd, um 50cm á hæð og liggur SV-NA.

Sævarland 2696-111

Sérheiti: Bænhúshóll

Hlutverk: Kirkja, kirkjugarður

Tegund: Heimild

Hættumat: Hætta – um 14m sunnan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Samkvæmt Byggðasögu Skagafjarðar (1999, bls. 140-141) segir að bænhús hafi að líkindum verið um 8m SV af íbúðarhúsinu á Sævarlandi, að líkindum á því svæði þar sem nú er hjallur.

Lýsing

Engar fornleifar fundust við skráningu.

Aðrar upplýsingar

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir: „Torfbærinn stóð sunnan og austan við íbúðarhúsið sem nú er. Bænhúsið mun hafa verið á bæjarhlaðinu norðan og vestan við gamla bæjarstæðið og sunnan og vestan við núverandi íbúðarhús, líklega á því svæði þar sem hjallurinn er nú" (1999, bls. 141).

Sævarland 2696-112

Hlutverk: Hjallur

Tegund: Hús

Hættumat: Engin hætta – um 15m sunnan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Samkvæmt Byggðasögu Skagafjarðar (1999, bls. 140) er hjallur um 8m SV af íbúðarhúsinu.

Lýsing

Hjallurinn er stendur enn, hann er úr timbri en þak klætt bárujárni.

Mynd 75. 2696-112, horft til S.

Aðrar upplýsingar

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir: „Hjallurinn á hlaðinu á Sævarlandi er gamall. Um 1970 var hann að nokkru endurnýjaður, skipt um flestar stoðir og nokkra bita undir loftinu en rimlarnir og portið er hið upphaflega. Firnabreið borð eru í þakinu, allt að 24 tommur. Hefur hjallurinn verið stagaður niður á hornum enda rær hann mjög í stórviðrum" (1999, bls. 140).



Mynd 76. Minjar 2696-113-118.

Hvammur 2696-113

Sérheiti: Hvammur

Hlutverk: Híbýli

Tegund: Heimild

Hættumat: Mikil hætta – Íbúðarhúsið stendur á gamla bæjarstæðinu og minjar geta leynst í jörðu þó þær séu horfnar af yfirborði.

Staðhættir

Samkvæmt Byggðasögu Skagafjarðar (1999, bls. 148) stóð gamli bærinn rétt norðan við íbúðarhúsið í Hvammi.

Lýsing

Bærinn er horfinn en minjar geta leynst í jörðu.

Hvammur 2696-114

Hlutverk: Smiðja

Tegund: Heimild

Hættumat: bæjarstæðinu og minjar geta leynst í jörðu þó þær séu horfnar af yfirborði.

Staðhættir

Samkvæmt Byggðasögu Skagafjarðar (1999, bls. 148) stóðu smiðjan og gamli bærinn rétt norðan við íbúðarhúsið í Hvammi.

Lýsing

Smiðjan er horfin en minjar geta leynst í jörðu.

Hvammur 2696-115

Hlutverk: Fjós?

Tegund: Hleðsla

Hættumat: Mikil hætta – um 1m norðan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Samkvæmt Byggðasögu Skagafjarðar (1999, bls. 148) var gamla fjósið NV af íbúðarhúsinu í Hvammi, neðan við heimreiðina.

Mynd 77. 2696-15, horft til SA.

Lýsing

Fjósið er að mestu horfið nema grjóthlaðinn vegghluti. Hleðslan er um 80 cm á hæð og að hluta grasi og mosa gróin. Hún er v-laga og er vesturhluti veggjar um 2m á lengd og norðurhlutinn um 2,5m á lengd.

Hvammur 2696-116

Hlutverk: Óþekkt

Tegund: Dæld

Hættumat: Hætta – um 7m vestan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 40m NV af íbúðarhúsinu í Hvammi og um 11,5m vestan við hleðslu [2696-115] er dæld.

Lýsing

Dældin er um 2,5m að þvermáli.

Hvammur 2696-117

Mynd 78. 2696-117, horft til N.

Hlutverk: Óþekkt

Tegund: Hleðsla

Hættumat: Hætta – um 6,5m sunnan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 260m NV af íbúðarhúsinu á Hvammi er grjóthlaðin hleðsla.

Lýsing

Grjóthleðslan er illgreinanleg, að hluta, grasi og mosa gróin. Hún er um 2,8m löng og um 70cm á hæð.

Hvammur 2696-118

Mynd 79. 2696-118, Horft til V.

Hlutverk: Óþekkt

Tegund: Garðlag

Hættumat: Hætta – um 12,5m sunnan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 275m NV af íbúðarhúsinu á Hvammi, rétt sunnan við litla hæð og um 18m vestan við hleðslu [2696-117] er garðlag.

Lýsing

Garðlagið er greinilegt, grasi gróið og um 40m langt. Það er um 80cm á breidd, um 60cm á hæð og úr grjóti.



Mynd 80. Minjar 2696-119-124.

Hafragil 2696-119

Hlutverk: Híbýli

Tegund: Heimild

Hættumat: Mikil hætta – Íbúðarhúsið stendur á gamla bæjarstæðinu og minjar geta leynst í jörðu þó þær séu horfnar af yfirborði.

Staðhættir

Samkvæmt Byggðasögu Skagafjarðar stendur íbúðarhúsið á Hafragili á gamla bæjarstæðinu.

Lýsing

Engin leifar sáust á yfirborði en minjar geta leynst í jörðu.

Hafragil 2696-120

Hlutverk: Útihús

Tegund: Dæld

Hættumat: Engin hætta – um 15m vestan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 13,5m suður af íbúðarhúsinu á Hafragili er dæld.

Mynd 81. 2696-120, horft til S.

Lýsing

Samkvæmt túnakorti Hafragils frá 1918 stóðu þarna peningshús. Dældin er um 4m x 14,5m að utanmáli og liggur NA-SV.

Hafragil 2696-121

Hlutverk: Matjurtagarður

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta

Staðhættir

Samkvæmt túnakorti Hafragils frá 1918 var matjurtagarður rétt austan við íbúðarhúsið.

Lýsing

Engar fornleifar fundust við skráningu.

Hafragil 2696-122

Hlutverk: Heimreið

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta

Staðhættir

Samkvæmt túnakorti Hafragils frá 1918 var heimreiðin rétt austan við íbúðarhúsið.

Lýsing

Ekkert sér eftir af gömlu heimreiðinni.

Hafragil 2696-124

Hlutverk: Áveita

Tegund: Garðlag

Hættumat: Mikil hætta – minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 210m SA af íbúðarhúsinu á Hafragili og um 21m austan við Skagaveginn er garðlag.

Lýsing

Garðlagið er vel greinanlegt, grasi gróin og liggur NV-SA. Það er um 60cm á hæð og um 1,5m á breidd. Garðlagið nær að Laxá en er rofið á einum stað af yngri skurði.

Mynd 82. 2696-124, horft til NV.

Aðrar upplýsingar

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir: „Áveitur voru líka gerðar á engið úr Laxá" (1999, bls. 156).

Hafragil 2696-125

Hlutverk: Óþekkt, heystæði

Tegund: Þúst

Hættumat: Mikil hætta – minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 900m suður af íbúðarhúsinu á Hafragili og um 38m austan við Skagaveginn er þúst.

Mynd 83. 2696-125, horft til NA.

Lýsing

Þústin er hringlaga, um 14m í þvermál, allt að 60cm á hæð og grasi gróin. Hún er mögulega heystæði.

Hafragil 2696-126

Hlutverk: Áveita

Tegund: Garðlag

Hættumat: Mikil hætta – minjar eru í lagnaleið

Staðhættir

Um 1km suður af íbúðarhúsinu á Hafragili og um 30m austan við Skagaveginn er garðlag.

Lýsing

Garðlagið er um 252m langt um 60cm á hæð og 2m á breidd. Það liggur V-A að skurði.



Mynd 84. Minjar 2696-125-126.

Skíðastaðir 2696-127

Hlutverk: Túngarður

Tegund: Garðlag

Hættumat: Engin hætta – um 13m norðan við fyrirhugaða lagnaleið

Staðhættir

Um 150m SV af íbúðarhúsinu á Skíðastöðum og um 2,5m austan við Skagaveginn er garðlag.

Lýsing

Garðlagið er úr grjóti, grasi og mosa gróið og vel greinilegt. Það er um 160m langt, mest um 90cm á hæð og um 1,4m á breidd.

Aðrar upplýsingar

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir: „Túngarður hefur verið um gamla túnið a.m.k. að hluta og sést hann ennþá að sunnan og vestan. Gunnar Gunnarsson bóndi 1822-1871 girti túnið „að nokkru, stækkaði það um þriðjung og sléttað mikið"" (1999, bls. 160).

Mynd 85. Minjar 2696-127-129.

Skíðastaðir 2696-128

Hlutverk: Híbýli

Tegund: Heimild

Hættumat: Mikil hætta – Íbúðarhúsið stendur á gamla bæjarstæðinu og minjar geta leynst í jörðu þó þær séu horfnar af yfirborði.

Staðhættir

Samkvæmt Byggðasögu Skagafjarðar stóð gamli bærinn þar sem íbúðarhúsið er núna (1999, bls. 160).

Lýsing

Engin leifar sáust á yfirborði en minjar geta leynst í jörðu.

Aðrar upplýsingar

Í Byggðasögu Skagafjarðar segir: „Gamli bærinn stóð á sama stað og húsið er núna. Þar var veglegt timburhús byggt 1898 eða 1899 og hlaðinn kjallari undir. Núverandi íbúðarhús stendur á kjallaranum og var steypt innan á grjótveggina“ (1999, bls. 160).

Skíðastaðir 2696-129

Hlutverk: Heimreið

Tegund: Heimild

Hættumat: Engin hætta

Staðhættir

Samkvæmt túnakorti Skíðastaða frá 1918 var heimreiðin suður af íbúðarhúsinu.

Lýsing

Ekkert sér eftir af gömlu heimreiðinni sem lá á sama stað og núverandi heimreið.

Samantekt

Skráðar voru 117 minjar á lagnaleiðinni, þar af sex bæjarhólar. Alls voru 95 minjar taldar í hættu vegna nálægðar við fyrirhugaða lagnaleið og þar af 58 í mikilli hættu. Þar sem íbúðarhús eru á gömlum bæjarhólum eru líkur á að minjar undir sverði verði fyrir raski þegar nýjar lagnir eru lagðar, sömuleiðis er ekki alltaf unnt að sneiða hjá löngum garðlögum eins og túngörðum eða vörslugörðum. Hér að neðan er stutt samantekt yfir minjar á lagnaleiðinni, fyrst frá Reykjum að Hlíð í Hjaltadal. Þá frá Múla yfir Hjaltadalsá að Hofi og þaðan að Neðri-Ási. Næst frá Kálfsstöðum að Viðvík. Þar á eftir á Skaga, frá Syðra-Mallandi að Þorbjargarstöðum og frá Sævarlandi að Skíðastöðum.

Hjaltadalur

Fyrirhuguð lagnaleið í Hjaltadal, liggur frá Reykjum vestan Hjaltadalsár að Hlíð. Þá yfir Hjaltadalsá frá Múla að Hofi og þaðan í Neðri-Ás. Þá til baka að vestanverðu Hjaltadalsá frá Kálfsstaða að Viðvíkur. 19 býli eru á þessari leið.

Reykir

Níu minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Reykjum. Af þessum níu minjum eru skemma [2696-2], hesthús [2696-3], hlaða [2696-6], og túnhreinsun [2696-9] talin í hættu og smiðja [2696-4], stöðull [2696-8], óþekkt tóft [2696-10] og óþekkt steinlögn [2696-11] eru í mikilli hættu. Aðrar minjar voru ekki taldar í hættu.

Frá Reykjum að Hvammi

Engar minjar fundust á leiðinni frá Reykjum að Hvammi.

Hvammur

Túngarður [2696-12] er í lagnaleið og er í mikilli hættu vegna framkvæmda.

Tillögur að mótvægisaðgerðum:

Með því að hliðra lagnaleið til suðurs um nokkra metra mætti forða minjum á bæjarstæðinu frá raski.

Frá Hvammi að Hrafnhóli

Á milli Hvamms og Hrafnshóls er dæld [2696-13] talin í hættu.

Tillögur að mótvægisaðgerðum:

Með því að hliðra lagnaleið til suðurs um nokkra metra mætti forða minjum á bæjarstæðinu frá raski.

Hrafnhóll

Rétt [2696-14] er talin í hættu.

Tillögur að mótvægisaðgerðum:

Lagt er til að minjarnar verði merktar til þess að koma í veg fyrir að minjarnar verði fyrir raski við framkvæmdir.

Frá Hrafnhóli að Múla

Engar minjar fundust á leiðinni frá Hrafnhóli að Múla.

Múli

Óþekkt þúst [2696-16] er talin í hættu.

Tillögur að mótvægisaðgerðum:

Lagt er til að minjarnar verði merktar til þess að koma í veg fyrir að þær verði fyrir raski við framkvæmdir.

Frá Múla að Hlíð

Engar minjar fundust á leiðinni frá Múla að Hlíð.

Frá Múla að Hofi

Engar minjar fundust á leiðinni frá Múla að Hofi.

Hof I

Þrjár minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Hofi I. Af þessum þremur minjum er hestasteinn [2696-20] talinn í hættu en bæjarhóll [2696-19] og kirkjugarður [2696-21] eru í mikilli hættu.

Frá Hofi að Hólum

Engar minjar fundust á leiðinni frá Hofi að Hólum.

Hólar

Sex minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Hólum. Af þessum sex minjum er túngarður [2696-27] talinn í hættu en tveir niðurgreftir [2696-26, 2696-30], leið [2696-28], garðlag [2696-31] og óþekkt dæld [2696-32] í mikilli hættu.

Tillögur að mótvægisaðgerðum:

Með því að hliðra lagnaleið nokkra metra til suðurs við minjar [2696-26, 2696-27, 2696-28] og um nokkra metra og til austurs við minjar [2696-30, 2696-31, 2696-32], mætti forða minjum frá raski.

Frá Hólum að Víðinesi

Engar minjar fundust á leiðinni frá Hólum að Víðinesi.

Víðines

Engar minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Víðinesi.

Frá Víðinesi að Laufskálum

Engar minjar fundust á leiðinni frá Víðinesi að Laufskálum.

Laufakálar

Engar minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Laufskálum.

Frá Laufskálum að Efra-Ási

Fjórar minjar fundust á leiðinni frá Laufskálum að Efra-Ási. Af þessum fjórum minjum eru leið [2696-33], garðlög [2696-34, 2696-35] og óþekkt hleðsla [2696-36] talin í mikilli hættu.

Tillögur að mótvægisaðgerðum:

Með því að hliðra lagnaleið til suðurs um nokkra metra mætti forða minjum frá raski.

Efri-Ás

Engar minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Efra-Ási.

Frá Efra-Ási að Neðra-Ási

Tvennar minjar fundust á leiðinni frá Efra-Ási að Neðra-Ási. Stekkur [2696-37] er talinn í hættu og mögulegt kuml [2696-38] er í mikilli hættu.

Tillögur að mótvægisaðgerðum:

Lagt er til að minjarnar verði merktar til þess að koma í veg fyrir að þær verði fyrir raski við framkvæmdir.

Neðri-Ás

Engar minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Neðra-Ási.

Frá Efra-Ási að Hjaltadalsvegsinum við Mela

Engar minjar fundust á leiðinni frá Efra-Ási yfir Hjaltadalsá að Hjaltadalsveginum við Mela.

Kálfsstaðir

Þrjár minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Kálfsstöðum, híbýli [2696-40], öskuhaugur [2696-41] og steinsteypa [2696-45]. Allar minjarnar eru taldar í mikilli hættu.

Frá Kálfsstöðum að Kjarvalsstöðum

Engar minjar fundust á leiðinni frá Kálfsstöðum að Kjarvalsstöðum.

Kjarvalsstaðir

Fimm minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Kjarvalsstöðum. Af þeim eru bæjarhóll [2696-51] og fjárhús [2696-49] talin í hættu en en tóft [2696-46], rétt [2696-47] og fjárhús [2696-48] eru í mikilli hættu.

Frá Kjarvalsstöðum að Nautabúi

Fjórar minjar fundust á leiðinni frá Kjarvalsstöðum að Nautabúi, leiðir [2696-53, 2696-54, 2696-55] og hleðsla [2696-56]. Minjarnar eru allar í mikilli hættu vegna framkvæmda. Mótvægisaðgerðir?

Nautabú

Engar minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Nautabúi.

Frá Nautabúi að Ingveldarstöðum

Engar minjar fundust á leiðinni frá Nautabúi að Ingveldarstöðum.

Ingveldarstaðir

Engar minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Ingveldarstöðum.

Frá Ingveldarstöðum að Skúfsstöðum

Engar minjar fundust á leiðinni frá Ingveldarstöðum að Skúfsstöðum.

Skúfsstaðir

Bæjarhóll [2696-60] er í mikilli hættu vegna framkvæmda.

Frá Skúfsstöðum að Melum

Engar minjar fundust á leiðinni frá Skúfsstöðum að Melum.

Frá Melum að Garðakoti

Á milli Mela og Garðakots var skráður steinn [2696-62] sem ekki er í hættu vegna framkvæmda.

Garðakot

Engar minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Garðakoti.

Frá Garðakoti að Dalsmynni

Engar minjar fundust á leiðinni frá Garðakoti að Dalsmynni.

Dalsmynni

Engar minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Dalsmynni.

Frá Dalsmynni að Steinhólum

Engar minjar fundust á leiðinni frá Dalsmynni að Steinhólum.

Steinhólar

Engar minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Steinhólum.

Frá Steinhólum að Viðvík

Þrjár minjar fundust á leiðinni frá Steinhólum að Viðvík. Af þessum þremur minjum er tóft [2696-66] talin í hættu en túngarður [2696-67] og leið [2696-68] eru í mikilli hættu.

Tillögur að mótvægisaðgerðum:

Með því að hliðra lagnaleið til suðurs um nokkra metra mætti forða minjum frá raski.

Viðvík

Þúst [2696-71] og útihús [2696-69, 2696-70] eru í lagnaleið og í mikilli hættu vegna framkvæmda.

Skaginn

Fyrirhuguð lagnaleið á Skaga, fer frá Syðra-Mallandi að Þorbjargarstöðum. Þá frá Sævarlandi að Skíðastöðum. 17 býli eru á þessari leið.

Syðra-Malland

Engjar minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Syðra-Mallandi.

Frá Syðra-Mallandi að Ketu

Engar minjar fundust á leiðinni frá Syða-Mallandi að Ketu.

Keta

Fimm minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Ketu. Af þessum fimm minjum eru bæjarhóll [2696-73], steinlögn [2696-75] og framræsla [2696-76] talin í mikilli hættu en tóft [2696-74] og túngarður [2696-77] eru í hættu.

Frá Ketu að Kleif

Tvær minjar fundust á leiðinni frá Ketu að Kleif. Gata [2696-78] er talin í mikilli hættu og náma [2696-81] er í hættu.

Kleif

Fjórar minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Kleif. Heimreið [2696-83], álagablettur [2696-85], fjárhús [2696-87], og dæld [2696-89] eru allar í mikilli hættu.

Frá Kleif að Lágmúla

Engar minjar fundust á leiðinni frá Kleif að Lágmúla.

Lágmúli

Engar minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Lágmúla.

Frá Lágmúla að Hvalnesi

Engar minjar fundust á leiðinni frá Lágmúla að Hvalnesi.

Hvalnes

Bæjarhóll [2696-90] er talinn í hættu.

Tillögur að mótvægisaðgerðum:

Lagt er til að minjarnar verði merktar til þess að koma í veg fyrir að þær verði fyrir raski við framkvæmdir.

Frá Hvalnesi að Bergskála

Þrennar minjar fundust á leiðinni frá Hvalnesi að Bergskála. Meintur brunnur [2696-91] er talinn í hættu og útihús [2696-92] og leið [2696-94] eru í mikilli hættu.

Bergskáli

Engar minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Bergskála.

Frá Bergskála að Selnesi

Engar minjar fundust á leiðinni frá Bergskála að Selnesi.

Selnes

Leið [2696-93] er talin í hættu.
Tillögur að mótvægisaðgerðum:
Lagt er til að minjarnar verði merktar til þess að koma í veg fyrir að minjarnar verði fyrir raski við framkvæmdir.

Frá Selnesi að Selá

Engar minjar fundust á leiðinni frá Selnesi að Selá.

Selá

Engar minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Selá.

Frá Selá að Hóli

Engar minjar fundust á leiðinni frá Selá að Hóli.

Hóll

Beðasléttur [2696-95] eru taldar í hættu.
Tillögur að mótvægisaðgerðum:
Með því að hliðra lagnaleið til norðurs um nokkra metra mætti forða minjum frá raski.

Frá Hóli að Hvammkoti

Tvennar minjar fundust á leiðinni frá Hóli að Hvammkoti. Leið [2696-96] er talin í mikilli hættu og mógröf [2696-97] er í hættu.

Hvammkot

Bæjarhóll [2696-98] er talin í mikilli hættu.

Frá Hvammkoti að Fossi

Engar minjar fundust á leiðinni frá Hvammkoti að Fossi.

Foss

Þrjár minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Fossi. Af þessum þremur minjum eru álagablettur [2696-100] og skemma [2696-101] talin í mikilli hættu en hænsnakofi [2696-102] er í hættu.

Frá Fossi að Gauksstöðum

Á milli Foss og Gauksstaða eru mógrafir [2696-103 í mikilli hættu vegna framkvæmda.

Frá Gauksstöðum að Skefilsstöðum

Engar minjar fundust á leiðinni frá Gauksstöðum að Skefilsstöðum.

Skefilsstaðir

Hleðsla [2696-104] er í lagnaleið og er í mikilli hættu vegna framkvæmda.

Frá Skefilsstöðum að Þorbjargarstöðum

Tvær minjar fundust á leiðinni frá Skefilsstöðum að Þorbjargarstöðum. Af þessum tveimur minjum er tóft [2696-106] talin í mikilli hættu og garðlag [2696-107] er í hættu.

Tillögur að mótvægisaðgerðum:

Lagt er til að minjarnar verði merktar til þess að koma í veg fyrir að þær verði fyrir raski við framkvæmdir.

Þorbjargarstaðir

Tvennar minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Þorbjargarstöðum. Leið [2696-108] og óþekkt tóft [2696-109] eru í mikilli hættu.

Frá Þorbjargarstöðum að Sævarlandi

Engar minjar fundust á leiðinni frá Þorbjargarstöðum að Sævarlandi.

Sævarland

Þrjár minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Sævarlandi. Af þessum þremur minjum er garðlag [2696-110] talið í mikilli hættu en kirkja [2696-111] er í hættu. Aðrar minjar voru ekki taldar í hættu.

Frá Þorbjargarstöðum að Hvammi

Engar minjar fundust á leiðinni frá Þorbjargarstöðum að Hvammi.

Hvammur

Sex minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Hvammi. Af þessum sex minjum eru híbýli [2696-113], smiðja [2696-115] og hleðsla [2696-115] talin í mikilli hættu en dæld [2696-116], hleðsla [2696-117] og garðlag [2696-118] eru í hættu.

Frá Hvammi að Hafragili

Engar minjar fundust á leiðinni frá Hvammi að Hafragili.

Hafragil

Þrennar minjar fundust innan 15m frá heimtaug að Hafragili. Af þessum þremur minjum eru híbýli [2696-119] og áveita [2696-124] talin í mikilli hættu og útihús [2696-120] er í hættu.

Frá Hafragili að Skíðastöðum

Tvennar minjar fundust á leiðinni frá Hafragili að Skíðastöðum. Bæði heystæði [2696-125] og áveita [2696-126] eru talin í mikilli hættu.

Skíðastaðir

Hugsanlegar jarðlægar minjar gamla bæjarins [2696-128] eru taldar í mikilli hættu vegna framkvæmda.

Frá Skíðastöðum að þjóðvegi

Engar minjar fundust á leiðinni frá Skíðastöðum að þjóðveginum.

Niðurlag

Fornleifaskráningin tekur til þeirra minja er enn sjást á yfirborði eða þar sem staðsetning jarðlægra horfinna minja er þekkt. Þess ber að geta að minjar geta leynst undir yfirborði þótt þær sjáist ekki ofanjarðar. Þar sem fornleifar koma óvænt í ljós ber að tilkynna fundinn til Minjastofnunar Íslands sem ákvarðar um frekari aðgerðir til björgunar eða verndar minjunum.

Heimildaskrá

Bryndís Zoëga. „Strandminjar við vestanverðan Skagafjörð. 2. áfangi.“ Byggðasafn Skagfirðinga skýrsla BSK 2017-170, 2017.

Hjalti Pálsson. *Byggðasaga Skagafjarðar. Skefilsstaðahreppur - Skarðshreppur. Fyrsta bindi.* Sauðárkróki: Sögufélag Skagfirðinga, 1999.

Hjalti Pálsson. *Byggðasaga Skagafjarðar. Hólahreppur. Sjötta bindi.* Sauðárkróki: Sögufélag Skagfirðinga, 2011.

Katrín Gunnarsdóttir. „Hólar í Hjaltadal Fornleifaskráning.“ Byggðasafn Skagfirðinga skýrsla BSK 2000-2, 2000.

Katrín Gunnarsdóttir. „Hof í Hjaltadal.“ Byggðasafn Skagfirðinga skýrsla BSK 2000-3, 2000.

Guðný Zoëga. „Skagfirska kirkjurannsóknin framvinduskýrsla 2011.“ Byggðasafn Skagfirðinga skýrsla BSK 2012-127, 2012.

Guðný Zoëga, Hjalti Pálsson, og Kári Gunnarsson. „Eyðibyggð og afdalir Skagafjarðar III – byggðasögurannsókn.“ Byggðasafn Skagfirðinga skýrsla BSK 2009-94, 2009.

Sigurjón Páll Ísaksson. „Jarðfundur gripir frá Kálsstöðum í Hjaltadal“ í *Skagfirðingabók.* Reykjavík: Sögufélag Skagfirðinga, 2008.

Túnakort

Garðakot 1916

Hafragil 1918

Hlíð 1916

Hof 1916

Hrafnhóll 1916

Hvammkot 1918

Kálfsstaðir 1917

Keta 1918

Kjarvalsstaðir 1916

Kleif 1918

Reykir 1916

Skúfsstaðir 1916

Skíðastaðir 1918

Heimildarmenn

Ástvaldur Jóhannesson (Reykir í Hjaltadal), Þorsteinn Axelsson (Skúfsstaðir í Hjaltadal), Sverrir Magnússon (Efri-Ás í Hjaltadal), Kári Ottósson (Viðvík í Hjaltadal), Jónas Líndal Jónsson (Kleif á Skaga), Sigurður Vilbergsson (Foss á Skaga), Þorleifur Ingólfsson (Þorbjargarstaðir á Skaga)

Fylgiskjöl

Númer	Jörð	Hlutverk	Tegund	Aldur frá	Aldur til	Ástand	Hættumat	Fjarlægð frá línu	Austun	Norðun
2696-1	Reykir	Híbýli	Heimild	800	1943	Horfin	Engin hætta	-	496071	573519
2696-2	Reykir	Skemma	Tóft	1600	1980	Vel greinanleg	Hætta	13m	496055	573528
2696-3	Reykir	Hesthús	Tóft	1600	1950	Vel greinanleg	Hætta	9,5m	496048	573539
2696-4	Reykir	Smiðja	Dæld	1600	1950	Horfin	Mikil hætta	5m	496015	573576
2696-5	Reykir	Heimreið	Heimild	1600	1943	Horfin	Engin hætta	-	496029	573555
2696-6	Reykir	Hlaða	Tóft	1800	1981	Ill greinanleg	Hætta	10,5m	496033	573585
2696-7	Reykir	Fjárhús	Heimild	1800	1981	Horfin	Engin hætta	-	496031	573591
2696-8	Reykir	Stöðull	Steinlögn	1700	1950	Ill greinanleg	Mikil hætta	3,5m	496008	573680
2696-9	Reykir	Túnhreinsun	Þúst	1700	1900	Greinanleg	Hætta	6m	495971	573721
2696-10	Reykir	Óþekkt	Tóft	1500	1900	Ill greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	495969	573743
2696-11	Reykir	Óþekkt	Steinlögn	1500	1900	Ill greinanleg	Mikil hætta	5m	495959	573757
2696-12	Hvammur	Túngarður	Garðlag	1920	1980	Vel greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	495068	575737
2696-13	Hvammur	Óþekkt	Dæld	800	1900	Ill greinanleg	Hætta	13m	495090	577066
2696-14	Hrafnhóll	Rétt	Hleðsla	1800	1950	Vel greinanleg	Hætta	6,5m	494871	577934
2696-15	Hrafnhóll	Heimreið	Heimild	1600	1950	Horfin	Engin hætta	-	494869	578241
2696-16	Múli	Óþekkt	Þúst	1300	1950	Ill greinanleg	Hætta	5,5m	494711	579557
2696-17	Hlíð	Heimreið	Heimild	1600	1939	Horfin	Engin hætta	-	494572	579929
2696-18	Hlíð	Útihús	Heimild	1600	1950	Horfin	Engin hætta	-	494586	579927
2696-19	Hof I	Bæjarhóll	Hóll	800	2021	Greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	495623	579454
2696-20	Hof I	Hestasteinn	Steinn	1500	1950	Vel greinanleg	Hætta	5,5m	495622	579425
2696-21	Hof I	Kirkjugarður	Heimild	1100	1500	Ómælt	Mikil hætta	í lagnaleið	495618	579444
2696-22	Hof I	Fjós	Heimild	1600	1950	Horfin	Engin hætta	-	495641	579452
2696-23	Hof I	Hesthús	Heimild	1600	1938	Horfin	Engin hætta	-	495630	579452
2696-24	Hof I	Heimreið	Heimild	1600	1950	Horfin	Engin hætta	-	495634	579426
2696-25	Hof II	Blótsteinn	Steinn	800	1950	Horfin	Engin hætta	-	495748	579423

2696-26	Hólar	Óþekkt	Niðurgröftur	800	1900	Greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	494672	581481
2696-27	Hólar	Túngarður	Garðlag	1700	1900	Greinanleg	Hætta	9,5m	494699	581470
2696-28	Hólar	Leið	Gata	1700	1900	Vel greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	494671	581481
2696-29	Hólar	Fjárhús	Heimild	1600	1920	Horfin	Engin hætta	-	494273	581922
2696-30	Hólar	Óþekkt	Niðurgröftur	800	1900	Greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	494252	582025
2696-31	Hólar	Óþekkt	Garðlag	800	1900	Ill greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	494251	582031
2696-32	Hólar	Óþekkt	Dæld	800	1900	Ill greinanleg	Mikil hætta	2m	494256	582045
2696-33	Efri-Ás	Leið	Gata	1300	1950	Greinanleg	Mikil hætta	5m	491312	584263
2696-34	Efri-Ás	Óþekkt	Garðlag	800	1900	Ill greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	491137	584274
2696-35	Efri-Ás	Óþekkt	Garðlag	800	1900	Vel greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	491081	584298
2696-36	Efri-Ás	Óþekkt	Hleðsla	800	1900	Ill greinanleg	Mikil hætta	2,5m	491017	584307
2696-37	Efri-Ás	Stekkur	Tóft	1600	1900	Greinanleg	Hætta	11m	489552	585190
2696-38	Neðri-Ás	Óþekkt, kuml	Þúst	800	1100	Ill greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	489149	585420
2696-39	Neðri-Ás	Fjárhús	Heimild	1500	1980	Horfin	Engin hætta	-	488314	586265
2696-40	Kálfsstaðir	Híbýli	Heimild	800	1947	Ómælt	Mikil hætta	í lagnaleið	492383	582267
2696-41	Kálfsstaðir	Öskuhaugur	Heimild	800	1947	Ómælt	Mikil hætta	í lagnaleið	492363	59,582290
2696-42	Kálfsstaðir	Heimreið	Heimild	1500	1947	Horfin	Engin hætta	-	492377	582270
2696-43	Kálfsstaðir	Smiðja	Heimild	1500	1900	Horfin	Engin hætta	-	492357	582286
2696-44	Kálfsstaðir	Vatnsmylla	Heimild	1500	1900	Horfin	Engin hætta	-	492349	582288
2696-46	Kjarvalsstaðir	Óþekkt	Tóft	800	1900	Ill greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	491424	582807
2696-47	Kjarvalsstaðir	Fjárhús, rétt	Tóft, hleðsla	1600	1900	Greinanleg	Mikil hætta	5m	491349	582836
2696-48	Kjarvalsstaðir	Óþekkt	Steinlögn	1500	1900	Ill greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	491297	582854
2696-49	Kjarvalsstaðir	Fjárhús	Tóft	1500	1900	Ill greinanleg	Hætta	10m	491300	582882
2696-50	Kjarvalsstaðir	Fjárhús, hlaða	Heimild	1500	1900	Horfin	Engin hætta	-	491311	582924
2696-51	Kjarvalsstaðir	Bæjarhóll	Hóll	800	1949	Greinanleg	Hætta	5,5m	491291	582997
2696-52	Kjarvalsstaðir	Heimreið	Heimild	1500	1900	Horfin	Engin hætta	-	491297	583003
2696-53	Kjarvalsstaðir	Leið	Gata	1800	1900	Greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	491089	582842
2696-54	Kjarvalsstaðir	Leið	Gata	800	1900	Greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	490885	582820
2696-55	Kjarvalsstaðir	Heimreið?	Gata	1500	1900	Greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	490771	582812

2696-56	Kjarvalsstaðir	Óþekkt	Hleðsla	800	1900	Greinanleg	Hætta	5,5m	490780	582804
2696-60	Skúfsstaðir	Bæjarhóll	Hóll	800	1950	Greinanleg	Mikil hætta	4m	490041	583273
2696-61	Skúfsstaðir	Heimreið	Heimild	1500	1950	Horfin	Engin hætta	-	490047	583281
2696-62	Garðakot	Steinn	Náttúruminjar	800	2021	Vel greinanleg	Engin hætta	14m	488787	584059
2696-63	Garðakot	Heybandsgata	Heimild	1600	1950	Horfin	Engin hætta	-	488754	584084
2696-64	Garðakot	Heimreið	Heimild	1500	1952	Horfin	Engin hætta	-	488633	583750
2696-65	Garðakot	Fjárhús	Heimild	1500	2005	Horfin	Engin hætta	-	488635	583924
2696-66	Viðvík	Óþekkt	Tóft	1500	1900	Greinanleg	Hætta	8m	487558	584430
2696-67	Viðvík	Túngarður	Garðlag	800	1100	Greinanleg	Mikil hætta	4,5m	487492	584456
2696-68	Viðvík	Leið	Gata	1300	1900	Vel greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	487110	584765
2696-69	Viðvík	Útihús	Heimild	1500	1952	Horfin	Mikil hætta	-	487268	585329
2696-70	Viðvík	Útihús	Heimild	1500	1952	Horfin	Mikil hætta	-	487280	585320
2696-71	Viðvík	Óþekkt	Þúst	1500	1980	Ill greinanleg	Mikil hætta	1,5m	487275	585127

Fornleifar á Skaga – hnitaskrá

Númer	Jörð	Hlutverk	Tegund	Aldur frá	Aldur til	Ástand	Hættumat	Fjarlægð frá línu	Austun	Norðun
2696-73	Keta	Bæjarhóll	Hóll	800	2021	Greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	453793	617660
2696-74	Keta	Óþekkt	Tóft	800	1900	Ill greinanleg	Hætta	7m	453850	617672
2696-75	Keta	Óþekkt	Steinlögn	1300	1900	Ill greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	453859	617677
2696-76	Keta	Framræsla?	Niðurgröftur	1800	1950	Vel greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	453875	617646
2696-77	Keta	Túngarður	Garðlag	1800	1950	Greinanleg	Hætta	13m	453894	617549
2696-78	Kleif	Vegur	Gata	1800	1950	Vel greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	455490	612683
2696-81	Kleif	Náma	Niðurgröftur	1800	1950	Vel greinanleg	Hætta	10m	455431	612684
2696-83	Kleif	Heimreið	Gata	1500	1950	Greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	455619	612711
2696-85	Kleif	Álagablettur	Hóll	800	2021	Greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	455646	612718
2696-86	Kleif	Túngarður	Heimild	1800	1970	Horfin	Engin hætta	-	455656	612718
2696-87	Kleif	Fjárhús	Dæld	1600	1950	Horfin	Mikil hætta	í lagnaleið	455644	612780
2696-89	Kleif	Óþekkt	Dæld	1500	1950	Ill greinanleg	Mikil hætta	4m	455689	612631
2696-90	Hvalnes	Bæjarhóll	Hóll	800	1957	Greinanleg	Hætta	8m	456832	610886
2696-91	Borgarlækur	Óþekkt, brunnur?	Niðurgröftur	1700	1900	Ill greinanleg	Hætta	12m	457194	609889
2696-92	Borgarlækur	Útihús	Tóft	1700	1900	Greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	457190	609866
2696-94	Borgarlækur	Leið	Gata	1000	1950	Greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	457217	609816
2696-93	Selnes	Vegur	Gata	1800	1950	Vel greinanleg	Hætta	5,5m	457638	608536
2696-95	Hóll	Beðslétta	Niðurgröftur	1700	1950	Vel greinanleg	Hætta	6,5m	456998	606160
2696-97	Hvammkot	Mótekja	Náma	800	1900	Greinanleg	Hætta	15m	457506	605227
2696-98	Hvammkot	Bæjarhóll	Hóll	800	1933	Ill greinanleg	Mikil hætta	1m	457832	605004
2696-99	Hvammkot	Heimreið	Heimild	1500	1933	Horfin	Engin hætta	-	457822	605001
2696-100	Foss	Álagablettur	Þúst, steinn	800	2021	Heill	Mikil hætta	í lagnaleið	457296	604544
2696-101	Foss	Skemma	Heimild	1600	1923	Horfin	Mikil hætta	-	457245	604550

2696-102	Foss	Hænsnakofi	Tóft	1600	1923	Vel greinanleg	Hætta	10m	457250	604562
2696-103	Gauksstaðir	Mótekja	Náma	800	1900	Greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	458396	602864
2696-104	Skefilsstaðir	Óþekkt	Hleðsla	1700	1950	Greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	459875	601304
2696-106	Bakkakot	Óþekkt	Tóft	800	1709	Greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	460209	600821
2696-107	Bakkakot	Óþekkt	Garðlag	800	1709	Greinanleg	Hætta	10m	460202	600819
2696-108	Þorbjargarstaðir	Leið	Gata	1700	1950	Greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	461031	599858
2696-109	Þorbjargarstaðir	Óþekkt	Tóft	800	1900	Ill greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	460793	598333
2696-110	Sævarland	Áveita	Garðlag	1800	1950	Greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	461169	599797
2696-111	Sævarland	Kirkja	Heimild	1100	1700	Ómælt	Hætta	14m	461279	599766
2696-112	Sævarland	Hjallur	Hús	1700	2021	Heill	Engin hætta	15m	461280	599764
2696-113	Hvammur	Híbýli	Heimild	800	1912	Ómælt	Mikil hætta	í lagnaleið	461470	597860
2696-114	Hvammur	Smiðja	Heimild	1700	1912	Horfin	Mikil hætta	-	461478	597859
2696-115	Hvammur	Fjós?	Hleðsla	1700	1912	Ill greinanleg	Mikil hætta	1m	461449	597886
2696-116	Hvammur	Óþekkt	Dæld	800	1900	Ill greinanleg	Hætta	7m	461436	597884
2696-117	Hvammur	Óþekkt	Hleðsla	1000	1900	Ill greinanleg	Hætta	6,5m	461232	597953
2696-118	Hvammur	Óþekkt	Garðlag	1300	1900	Greinanleg	Hætta	12,5m	461213	597953
2696-119	Hafragil	Híbýli	Heimild	800	2021	Ómælt	Mikil hætta	í lagnaleið	460154	596283
2696-120	Hafragil	Útihús	Dæld	1500	1900	Horfin	Hætta	15m	460159	596260
2696-121	Hafragil	Matjurtagarður	Heimild	1800	1950	Horfin	Engin hætta	-	460163	596280
2696-122	Hafragil	Heimreið	Heimild	1800	1950	Horfin	Engin hætta	-	460159	596277
2696-124	Hafragil	Áveita	Garðlag	1800	1950	Greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	460166	596063
2696-125	Hafragil	Óþekkt, heystæði?	Þúst	800	1900	Ill greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	460152	595374
2696-126	Hafragil	Áveita	Garðlag	1800	1950	Greinanleg	Mikil hætta	í lagnaleið	460153	595211
2696-127	Skíðastaðir	Túngarður	Garðlag	1930	1970	Vel greinanleg	Engin hætta	13m	460530	593168
2696-128	Skíðastaðir	Híbýli	Heimild	800	2021	Ómælt	Mikil hætta	í lagnaleið	460609	593296
2696-129	Skíðastaðir	Heimreið	Heimild	1700	1950	Horfin	Engin hætta	-	460608	593292



Kort 1. Reykir í Hjaltadal.



Kort 2. Hvammur og Hranhóll í Hjaltadal.



Kort 3. Múli, Hlíð, og Hof í Hjaltadal.



Kort 4. Hólar í Hjaltadal.



Kort 5. Kálfsstöðum að Efra-Ási í Hjaltadal.



Kort 6. Mela að Viðvík í Hjaltadal.



Kort 7. Syðra-Malland og Keta á Skaga.



Kort 8. Kleif, Lágmúli og Hvalnes á Skaga.



Kort 9. Bergskáli og Selnes á Skaga.



Kort 10. Selá að Foss á Skaga.

Kort 11. Skefilsstöðum að Hvammi á Skaga.



Kort 12. Hafragil og Skíðastaðir á Skaga.